

CERERE DE OFERTĂ PENTRU Servicii de intretinere aeronava Beechcraft KingAir C90 GTx

Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastra pentru servicii de intretinere aeronava Beechcraft KingAir C90 GTx.

CPV: 50210000-0 – Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru aeronave si pentru alte echipamente (Rev. 2)

r. Crt	Denumire serviciu	U.M.	Cant	Pret unitar estimat fără TVA (Ron)	Valoare estimata fără TVA (Ron)	Caracteristici	Justificare
1	Servicii de intretinere aeronava Beechcraft KingAir C90 GTx	Serv.	1	250.000,00	250.000,00	Conform caracteristicilor tehnice	In urma intoarcerii aeronavei tip Beechcraft din campania de zbor desfasurata in Suedia se impune efectuarea serviciului de inspectie/evaluare post-campanie pentru aeronava si sistemele instalate la bordul acesteia in vederea readucerii laboratorului atmosferic aeropurtat la standardul producatorului acesteia, configuratia de misiune necesara efectuării urmatoarei campanii LIDAR. Intrucat pe perioada desfasurarii campaniei de zbor aeronava nu a beneficiat de servicii de curatenie a interiorului acesteia (mochete textile, scaune piele, glass cockpit echipaj) este necesara efectuarea

							serviciilor de intretinere pentru mentinerea configuratiei interioare a aeronavei la standardul de curatenie impus de proprietar dar si pentru aplicarea substantelor protectoare pentru echipamentele tapitate cu piele naturala. Pe durata campaniei, aeronava a acumulat un numar de ore de zbor iar la momentul actual aceasta necesita o preevaluare a elementelor / sistemelor predispuse la uzura (elici, tren aterizare, blocuri de franare, anvelope, instalatie oxigen, etc). Neremedierea acestor discrepante poate conduce la imposibilitatea continuarii operarii in conditii de siguranta dar si de pericol biologic pentru echipajul de zbor / operatori. Totodata in urma verificarilor efectuate dupa revenirea din campanie, au fost identificate o serie de defectiuni minore cum ar fi urme de uzura la anumite componente elemente de fixare
--	--	--	--	--	--	--	---

							usor slabite si unele semne de solicitare mecanica accentuata ca urmare a utilizarii intense in perioada campaniei (urme de lichid hidraulic, praf de ferodou si contaminare cu reziduri pentru blocurile de franare, jante si pneuri). Aceste neconformitati necesita remediere in cel mai scurt timp pentru a preveni agravarea lor si pentru a asigura functionarea optima a sistemelor aeronavei, cat si de a preveni cumulumul factorilor multipli ce pot concura la producerea unui incident/eveniment. Interventiile propuse sunt in conformitate cu prevederile regulamentelor europene si nationale in vigoare privind intretinerea aeronavelor precum si cu procedurile interne ale operatorului aerian. Aceste lucrari sunt esentiale pentru mentinerea nivelului de siguranta operationala si pentru pregatirea aeronavei in vederea urmatoarelor misiuni. In concluzie, efectuarea serviciilor
--	--	--	--	--	--	--	---

							de intretinere pentru aeronava Beechcraft este strict necesara in aceasta etapa si trebuie realizata cu prioritate pentru a asigura conformitatea tehnica si siguranta in exploatare. Aceste servicii vor fi prestate de catre AEROSPACE SERVICES SRL, singura organizatie din Romania autorizata de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru efectuarea de intretinere autorizate in conformitate cu PART 145. Acest lucru se poate verifica pe site-ul AACR, la sectiunea Agenti aeronautici DN, Organizatii de intretinere autorizate in conformitate cu PART145.
--	--	--	--	--	--	--	--

Modalitate desfasurare:

1. Achizitie directa dupa criteriul "**pretul cel mai scazut**"

2. In oferta, va rugam sa precizati urmatoarele:

- termenul de livrare a serviciilor: 7 zile calendaristice de la semnarea contractului;
- garantia serviciilor: minim 12 luni
- valoarea in lei (fara TVA) a serviciilor;
- se vor include in oferta toate costurile necesare realizarii achizitiei.

Ulterior, dupa evaluarea ofertelor, ofertantul castigator va posta serviciile si in catalogul electronic din SICAP (www.e-licitatie.ro), de unde vor fi achizitionate.



Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - INCAS
Bd. Iuliu Maniu nr. 220, Sector 6, Cod 061126, București, ROMÂNIA
Tel.: (+40-21) 434 00 83; Fax: (+40-21) 434 00 82
e-mail: incas@incas.ro
www.incas.ro

Data limita pentru depunerea ofertei: 03.11.2025, la sediul I.N.C.A.S. Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr.220, sector 6, Bucuresti sau pe e-mail: gainusa.alexandru@incas.ro, pana.alexandru@incas.ro, incas@incas.ro

Atasat: Caracteristici tehnice servicii

Persoana de contact :

Ing. Alexandru GAINUSA

e-mail: gainusa.alexandru@incas.ro

Tel.: 0729 158 401

Fax: 021.434.00.82

Intocmit,

Ing. Alexandru GAINUSA

Responsabil IOSIN ATMOSLAB

Drd. Ing. Alexandru PANA